Technický list

Podlahový náter FC12 Drevený tmel na báze alkoholu • Rad tmelov



Popis:
FC 12 Drevený tmel na báze alkoholu je rýchloschnúci tmel na báze alkoholu, určený na vyplnenie škár a malých defektov v drevených podlahách. Produkt je ideálny na renovačné projekty, najmä na podlahy s nadrozmernými alebo znečistenými škárami. Je vhodný na škáry do šírky 2 mm a možno ho použiť s lakovými systémami na báze alkoholu aj vody. Tmel ponúka vynikajúcu priľnavosť, vysokú plniacu schopnosť a spoľahlivú farebnú stálosť, aj na exotických druhoch dreva.

FC 12 Drevený tmel na báze rozpúšťadla je určený len na profesionálne použitie.

Údaje o produkte:

• Produkt: Drevený tmel na báze rozpúšťadla

• Výdatnosť: Približne 7–10 m²/l, v závislosti od šírky škáry.

• Riedenie: Neodporúča sa

• Aplikácia: Nerezová oceľová stierka alebo špachtľa.

• Teplota povrchu: 15–25 °C

• Doba schnutia: Na dotyk suchý po približne 15 minútach pri 20 °C, 50 % relatívnej vlhkosti. Brúsiteľný po 30 minútach. Doba schnutia sa môže líšiť v závislosti od podnebia.

• Úplne vytvrdený: Pozri uvedenie do prevádzky.

• Čistenie náradia: Lakový benzín alebo vhodné rozpúšťadlo

• Skladovanie: Skladujte pri teplote 5 °C až 30 °C. Nevystavujte mrazu ani priamemu slnečnému žiareniu.

• Skladovateľnosť: 24 mesiacov v neotvorenom obale pri teplote 20 °C. Po otvorení sa môže na výrobku časom vytvoriť kôrka alebo gél.

• Bezpečnostné opatrenia pri používaní: Pozri kartu bezpečnostných údajov (SDS) výrobku

Návod na použitie:

• Uistite sa, že podlaha je úplne čistá, suchá a bez prachu, vosku, mastnoty, leštidla, zvyškov mydla a iných nečistôt.
• Podlahu prebrúste, aby ste odstránili nerovnosti povrchu. Pred pokračovaním dôkladne povysávajte.
• Zmiešajte základný tmel na drevo FC 12 s jemným brúsnym prachom z rovnakého druhu dreva, aby ste vytvorili hladkú, roztierateľnú pastu. Čím jemnejší brúsny prach, tým lepšia je priľnavosť a farebná zhoda.
• Tmel nanášajte pomocou nerezovej stierky v rovnomernej vrstve a dobre ho vtlačte do škár a všetkých malých defektov.
• Nelievajte produkt priamo na podlahu. Na kontrolu aplikácie použite nástroj.
• Pred brúsením nechajte tmel schnúť aspoň 30 minút. Doba schnutia sa môže líšiť v závislosti od teploty a vlhkosti.
• Ak je potrebné vyplniť väčšie škáry alebo poškodenia, po zaschnutí postup zopakujte.
• Po zaschnutí prebrúste vytmelený povrch zrnitosťou 100–120, aby ste odstránili prebytočný tmel a vyrovnali povrch.
• Pred nanášaním laku alebo oleja sa uistite, že je povrch čistý a suchý. Použite kompatibilný povrchový systém a dodržiavajte pokyny výrobcu. Dôležité upozornenia:
• Aplikujte pri izbovej teplote medzi 15 °C a 25 °C a relatívnej vlhkosti okolo 55 %.
• Počas schnutia zabezpečte dobré vetranie, aby ste predišli nepríjemným zápachom.
• Nepretierajte, kým tmel úplne nevyschne a neprebrúsi sa.
• Ak je vetranie nedostatočné, používajte vhodnú ochranu dýchacích ciest.
• Vyhnite sa fajčeniu a používaniu elektrického náradia v oblasti aplikácie a priľahlých miestnostiach.

Aplikácia:

Nepoužívajte bez vrchného náteru.
Po 24 hodinách podlahu používajte opatrne.
Čistenie podlahy:
Po úplnom vytvrdnutí povrchovej úpravy podlahu udržiavajte vysávaním a utieraním handričkou navlhčenou v čistej vode alebo v jemnom neutrálnom mydlovom roztoku. Nepoužívajte amoniak, hnedé mydlo ani iné silne alkalické čistiace prostriedky.
Vyhlásenie:
Informácie v tomto dokumente a všetky ostatné odkazy a odporúčania, ktoré poskytujeme v súvislosti s poradením o používaní našich produktov, sú výsledkom skúseností a sú založené na štandardných podmienkach. Vzhľadom na mnohé možné použitia a podmienky spracovania nezbavujeme používateľa povinnosti vykonávať vlastné testy alebo vyhľadať technické poradenstvo od predajcu alebo výrobcu. Neexistuje žiadna záruka remeselného spracovania našich produktov a dokumentácia tejto skutočnosti je zodpovednosťou vykonávajúceho remeselníka. Keďže pri opätovnom lakovaní sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky, a to aj napriek tomu, že sa práca vykonáva podľa správnych remeselných predpisov, odporúča sa, aby zhotoviteľ v nevyhnutnom rozsahu tieto zohľadnil voči zákazníkovi. Je potrebné dodržiavať odporúčania výrobcu a všetky aktuálne normy. Naša zodpovednosť sa riadi našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie je rozšírené týmito informáciami ani naším poradenstvom. Keď sa objavia nové technické informácie, stará verzia sa stáva neplatnou.